

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.12	检查地点	3#、4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对施工3#、4#、5#屋面进行巡视检查。		
存在问题	1. 3#屋面组3件方阵接地不完善; 2. 3#屋面个别桥架安装不到位,个别桥架未接地; 3. 3#屋面低压电缆敷设压到通信线缆,通信线缆损坏。		
整改要求	1. 要求施工方完善屋面接地系统; 2. 要求施工方整改桥架安装问题; 3. 要求施工方对线缆采取保护措施。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.12
整改情况	1. 检查屋面接地,完善屋面接地系统; 2. 整改桥架安装,安装桥架横档; 3. 已对线缆采取保护措施, 整改负责人: 张其学 日期: 2018.5.13		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 仇善善 日期: 2018.5.13.		