

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDBJMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.19	检查地点	3、4、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对3、4、5#屋面汇流箱安装及接地系统进行巡视检查		
存在问题	1. 部分汇流箱线缆未用桥架包裹; 2. 部分汇流箱未做接地或者接地线不合格; 3. 部分接地扁钢未做防腐; 4. 3#屋面接地系统不完善。		
整改要求	1. 要求施工方必须用桥架进行线缆包裹; 2. 要求施工方及时完善接地系统。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.19
整改情况	1. 正在进行汇流箱桥架全包施工; 2. 逐步完善接地系统。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.5.20		
复查意见	正在整改。 复查人: 仇善善 日期: 2018.5.20		