

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHUL-SOHILMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.5.26		检查地点	3、4、5#屋面	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	监理单位对施工现场质量进行巡视检查。				
存在问题	1. 4#、5#屋面环网接地系统不完善； 2. 个别汇流箱绝缘层损坏严重； - 2X95 ² 电缆 3. 个别汇流箱接地未连接到主网上； 4. 部分金属软管未绑扎。				
整改要求	1. 要求施工方完善屋面接地系统； 2. 要求施工方对电缆绝缘层采取保护措施； 3. 要求施工方整改汇流箱接地；4. 要求施工方绑扎金属软管。				
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	张其学	2018.5.26	
整改情况	1. 正在完善接地系统； 2. 对被损的电缆绝缘层进行保护； 3. 已安排施工人员进行绑扎金属软管。				
复查意见	正在整改。 整改负责人：张其学 日期：2018.5.27 复查人：仇善善 日期：2018.5.27				