

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZBL-SQJLWY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.9	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区施工质量进行巡视检查		
存在问题	1. 3#屋面部分光伏线缆未进行绑扎; 2. 3.4.5.6#屋面部分汇流箱盖脱落; 3. 部分桥架未紧固到位, 未安装剥接地线。		
整改要求	1. 要求施工方必须将光伏线缆绑扎到位; 2. 要求施工方对损坏的汇流箱盖进行修复; 3. 要求施工方把桥架紧固到位, 安装好接地线。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.6.9
整改情况	已安排施工人员进行整改。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.6.10		
复查意见	正在整改。 复查人: 任善善 日期: 2018.6.10		