

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHIL-SHJL-001

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.16	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区的施工质量进行巡视检查。		
存在问题	1. 全场垂直桥架内电缆未固定; 2. 下墙电缆转弯处未采取保护措施; 3. 1.2#箱变、4.5#箱变之间的高压电缆、低压电缆未分开敷设; 4. 1.2#箱变、预制舱、环网柜地网屏蔽不到位。		
整改要求	1. 要求施工单位抓紧固定好垂直桥架内电缆; 2. 要求施工单位必须在电缆转弯处采取保护措施; 3. 要求施工单位必须将高低压电缆分开敷设; 4. 要求施工单位必须将环网柜地网屏蔽到位。		
检查人	仝善善	施工项目部接收人/日期	张其学 2018.6.16
整改情况	1. 已安排施工人员固定电缆; 2. 已安排施工人员在电缆转弯处采取保护措施; 3. 已将电缆分开敷设; 4. 已将全场环网柜地网屏蔽到位。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.6.17		
复查意见	正在整改。 复查人: 仝善善 日期: 2018.6.17		