

## 监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZBL-SB0101

|           |                                                                                                                                           |             |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 施工单位      | 西北电力建设第一工程公司                                                                                                                              | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.6.23                                                                                                                                 | 检查地点        | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                            |             |                |
| 施工及检查情况简述 | 监理单位对光伏施工区施工质量进行巡视检查。                                                                                                                     |             |                |
| 存在问题      | 1. 外线 10kV 高压电缆进入场区后敷设电缆沟时未设置电缆架;<br>2. 垂直桥架内个别电缆未绑扎到位;<br>3. 10kV 开关柜预制舱内电缆未分开色相, 箱体未接地。<br><div style="text-align: center;">配电箱内</div>  |             |                |
| 整改要求      | 1. 要求在电缆沟里必须设置电缆架;<br>2. 要求施工人员必须将全部电缆都绑扎到位;<br>3. 要求施工方在送电之前整改好预制舱内配电箱问题。                                                                |             |                |
| 检查人       | 任善善                                                                                                                                       | 施工项目部签收人/日期 | 张其学 2018.6.23  |
| 整改情况      | 1. 已在电缆沟内设置电缆架;<br>2. 已将垂直桥架内电缆全部绑扎到位;<br>3. 已将配电箱内电缆色相分开, 已将箱体接地。<br><div style="text-align: right;">整改负责人: 张其学      日期: 2018.6.23</div> |             |                |
| 复查意见      | 已按要求整改。<br><div style="text-align: right;">复查人: 任善善      日期: 2018.6.24</div>                                                              |             |                |