

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SG00001

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.30	检查地点	光伏施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区进行质量巡视检查。		
存在问题	1、个别直流汇流箱防火封堵未做到位,表面不平整,达不到规范; 2、个别汇流箱内垃圾未清理; 3、6#屋面直流汇流箱出线端未制作槽盒。		
整改要求	1.要求必须将汇流箱防火封堵做规范; 2.要求必须将汇流箱垃圾清理干净; 3.要求必须做好汇流箱槽盒。		
检查人	仇毓新	施工项目部接收人/日期	张其学 2018.6.30
整改情况	1.已按规范将汇流箱防火封堵做好; 2.已安排人员清理汇流箱内垃圾; 3.已安排人员焊接制作汇流箱槽盒。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.7.1		
复查意见	正在整改; 复查人: 仇毓新 日期: 2018.7.1		