

### 监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZJL-SDHLMY-

|           |  |             |                |
|-----------|--|-------------|----------------|
| 施工单位      | 西北电力建设第一工程有限公司   | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.7.28  | 检查地点        | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                               |             |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>监理人员是对光伏区质量进行巡视检查。</p>  |             |                |
| 存在问题      | <p>1. 屋面桥架固定不到位，部分桥架已歪斜；<br/>                 2. 屋面部分MC4接头绑扎不到位，落在彩钢瓦上；<br/>                 3. 屋面检修通道与汇流箱交汇处固定不到位，容易脱落。</p> |             |                |
| 整改要求      | <p>1. 要求施工方必须将桥架紧固到位；<br/>                 2. 要求施工方必须将全部MC4接头绑扎到位；<br/>                 3. 要求施工方必须将检修通道紧固到位。</p>             |             |                |
| 检查人       | 仇善善  | 施工项目部签收人/日期 |                |
| 整改情况      | <p>现场已施工，已通过联系单、通知单形式督促施工单位尽快安排人员进场。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期：</p>                   |             |                |
| 复查意见      | <p>未整改。</p> <p style="text-align: right;">复查人：仇善善                      日期：2018.7.29</p>                                      |             |                |