

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHJMY-

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.4	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员及光伏区进行质量巡视检查。		
存在问题	1. 3#区部分光伏线缆未绑扎到位; 2. 5#区部分直流汇流箱内垃圾未清理; 3. 汇集站内配电箱箱体未接地。		
整改要求	1. 要求施工单位必须将所有光伏线缆绑扎到位; 2. 要求施工单位必须将汇流箱内垃圾清理干净; 3. 要求施工单位必须对配电箱箱体接地。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	
整改情况	现场无人施工,已把检查记录表拍照,发送给包负责人,督促施工单位抓紧安排人员进场。 整改负责人: 日期:		
复查意见	现场无人施工。 复查人: 任善善 日期: 2018.8.5		