

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.11	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区施工质量进行巡视检查。		
存在问题	1. 3#屋面部分桥架端口未封堵； 2. 部分直流汇流箱内垃圾未清理干净； 3. 部分桥架跨接线断开脱落。		
整改要求	1. 要求施工单位必须将全部桥架端口封堵； 2. 要求施工单位必须将直流汇流箱内垃圾清理干净； 3. 要求施工单位将脱落断开的跨接线接挂。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	舒骏 2018.8.11
整改情况	施工人员正按照整改清单进行整改。 整改负责人：舒骏 日期：2018.8.11		
复查意见	正在整改中。 复查人：任善善 日期：2018.8.12		