

监理检查记录表

工程名称: 聊城乐恩新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号: 1514-HJ-005

施工单位	山东正泰工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年5月25日	检查地点	现场施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 4号车面组件接线, 测试与4号车90%组件材料。 2. 5号车面组件4号车线接错, 有电, 还流回车内接错。 3. 4号、5号、6号车面组件垃圾清理。		
存在问题	1. 吊车周围未设置防护线, 存在安全隐患。 2. 屋面盖板未盖板, 存在安全隐患。		
整改要求	1. 要求吊车的吊杆材料时周围设置防护线, 无关人员不得进入保证安全。 2. 屋面盖板全部盖完, 并用铁丝固定。		
检查人	龙东平	施工项目部 签收人/日期	邵阳
整改情况	1. 在吊车吊杆材料时设置防护线, 无关人员禁止进入。 2. 屋面全部盖板并固定。 整改负责人: 邵阳 日期: 2018.5.25		
复查意见	整改合格 复查人: 龙东平 日期: 2018.5.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

