

### 监理检查记录表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-LJC-010

施工单位	山东正泰工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月28日	检查地点	现场施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>1. SMT设备基础浇筑完成，未进行到防锈处理。</p> <p>2. 次层SMT设备到场，调平。</p> <p>3. 1#东侧回填土未按地基钎探报告水平垂直放线。</p>		
存在问题	<p>1. 设备基础未按设计图纸及规范施工，未进行防锈处理。</p> <p>2. 基地层钎探报告未按水平垂直放线。</p>		
整改要求	严格按照施工图纸及相关规范施工整改。		
检查人	张建峰	施工项目部 签收人/日期	邵立 2018.6.28.
整改情况	<p>严格按照施工图纸整改完成。</p> <p>整改负责人: 邵立 日期: 2018.6.28</p>		
复查意见	<p>通过复检</p> <p>复查人: 张建峰 日期: 2018.6.29</p>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建