

监理安全检查记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

施工单位	北京英杰融创信息技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.9	检查地点	维修车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查维修车间现场的安全隐患 2、检查施工人员的防护用具佩戴		
存在问题	1. 现场施工材料堆放混乱，未集中、分类摆放； 2. 现场部分施工人员未合理佩戴安全帽； 3. 临时用电存在私拉乱扯现象，架空固定部位未做任何绝缘处理；		
整改要求	1. 施工现场要求加强安全防护措施，杜绝安全隐患发生； 2. 要求进入施工现场必须佩戴相关防护用品； 3. 要求临时用电必须有专业电工操作，禁止无证及违规操作； 4. 要求现场材料及时清理到指定区域，规格统一材料集中、整齐摆放；		
检查人	王博 张海龙	施工项目部签收人/日期	吕扬扬 2018.4.9
整改情况	已整改 整改负责人：吕扬扬 日期：2018.4.9		
复查意见	已整改 复查人：王博 日期：2018.4.9		



由 扫描全能王 扫描创建