

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 005

施工单位	北京英杰融创工程技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.02.08		检查地点	厂区停车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架与组件安装时存在的问题			
存在问题	组件与组件堆放、压砸、挤压一起			
整改要求	严禁组件与硬物体堆放挤压或尖锐物体敲打、碰撞，避免组件钢化玻璃和背板损坏			
检查人	张海龙	施工项目部 签收人/日期	王常强 2018.2.8	
整改情况	已要求现场施工队对堆放组件进行整改 整改负责人：王常强 日期 2018.2.8			
复查意见	已整改 复查人：张海龙 日期 2018.2.9			

