

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-001

施工单位	安徽俊合建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 6 日	检查地点	3 号成品库厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.检查 3 号成品库施工作业人员的的安全隐患； 2.检查加固焊接作业的质量问题。		
存在问题	1、 施工人员高空作业未按规定合理佩戴安全带； 2、 施工作业区未按相关要求设置接火斗，造成焊渣飞溅现象； 3、 3 号厂房加固焊接未按图纸进行焊接施工，存在较大质量问题。		
整改要求	我监理部下发监理通知单 002、监理通知单 003 要求施工现场技术负责人加强现场管理； 整改时间必须在规定时间内完成，整改结束后及时上报监理项目部进行验收；		
检查人	针博、张海龙	施工项目部 签收人/日期	2017.12.6
整改情况	已整改。 整改负责人：陈经纬 日期：2017.12.7		
复查意见	整改完毕。 复查人：针博 日期：2017.12.8		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建