


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM13-JL-001

施工单位	中机国能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.02.06	检查地点	光伏场区、办公区、生活区
检查类型	年终临时离场安全检查		
施工及检查情况简述	1、检查场区内的围栏是否完整。 2、要求办公区域所有办公设备、相关建设资料合理妥善保管。 3、要求办公室、宿舍无人时断电。 3、生活区宿舍做好防火，防盗措施。 4、施工现场所有材料妥善整理，集中放置；（包括钢结构材料、临时电线、临时设备、待安装电气设备以及施工所用机具设备等）。 5、检查所有灭火设施是否齐全合格。 6、春节期间安排人员看守现场，做好防盗措施。		
存在问题	1、军标区域的围栏未施工， 2、场区内放好的 4 平方线极易被盗 3、开关站南侧附近的部分支架檩条未安装未收回。		
整改要求	围栏因军标问题暂未施工，造成场区安全有漏洞，现要求驻场人员加强巡逻力度，每日进行四次现场巡检工作；假期期间非值班人员禁止进入场区。		
检查人	 建设单位: (章) 项目负责人: 韩万贵  监理单位: (章) 监理工程师: 丁立  施工单位: (章) 现场负责人: 鄧武虎		
整改情况	已安排驻场人员，加强现场巡检工作，灭火设施齐全合格。 已安排人员回收零散支架。 整改负责人: 丁立 日期: 2018.2.7		
复查意见	经复查，以上问题已落实。 复查人: 丁立 日期: 2018.2.9		