

监理检查记录表

工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM13-JL-002

施工单位	中机国能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.03.17	检查地点	光伏场区
检查类型	场区施工安全检查		
施工及检查情况简述	针对光伏场区现已完成的工序进行一次大检查，排除安全隐患。		
存在问题	1、光伏场区内，施工废料随意摆放丢弃。 2、3 区冲沟内有 10 组支架、桥架存在雨天被水冲泡的安全隐患。 3、经抽检已接好的 4 平方线有部分铜丝未压实、压紧。		
整改要求	1、要求场内物料摆放合理。 2、要求 3 区冲沟内的 10 组支架排除安全隐患、桥架需架高处理。 3、已接好的 4 平方线接头从新安装，所有铜丝必须压实、压紧。		
检查人	丁立 苏军豪	施工项目部 签收人/日期	付军豪 2018.3.17
整改情况	整改完成。 整改负责人：付军豪 日期：2018.3.22		
复查意见	整改合格。 复查人：丁立 日期：2018.3.22		