

监理检查记录表

工程名称: 西安天虹电气 1.4MWp+0.312MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 003

施工单位	中船重工西安天虹电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 12 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场进行电焊作业时周边未设置灭火器		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	蒋仲宏	施工项目部 签收人/日期	赵立 2017.12.12
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 赵立 日期: 2017.12.12		
复查意见	合格 复查人: 蒋仲宏 日期: 2017.12.12		