

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏阚山发电有限公司光伏项目 3.2MW

编号: ZHJL-SHDL-JCJL-003

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 7 日	检查地点	A、B 厂区地面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	水泥支墩检查		
存在问题	1、水泥支墩存在漏筋现象 2、水泥支架蜂窝麻面比较严重		
整改要求	1、对于水泥支墩漏筋重新制作处理 2、对于水泥支墩存在的蜂窝麻面现象重新制作处理		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	杨志达 2017.12.10
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 杨志达 日期 2017.12.11		
复查意见	经复查整改结果符合要求。 复查人: 徐文平 日期 2017.12.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。