




GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业 12MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	上海亚泰建设集团有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.12.12		检查地点	D 厂房水泥屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工检查: 条形基础浇筑及模板安装。			
存在问题	一、基础浇筑完成后残留在屋面的商混残渣未及时清理。 二、模具内侧未均匀涂抹脱模剂。			
整改要求	每日浇筑完毕后及时清理屋面残渣 在模具内侧要均匀涂抹脱模剂			
检查人	 2017.12.12		施工项目部 签收人/日期	 2017.12.12
整改情况	屋面已打扫, 清理完毕. 脱模剂已涂抹 整改负责人:  日期 2017.12.13			
复查意见	情况属实  复查人:  日期 2017.12.13			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。