

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 006


施工单位	上海亚泰建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.12.29		检查地点	施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	项目部进行元旦节前专项安全文明施工情况大检查 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 附:现场安全问题照片				
存在问题	1、施工现场临时用电无安全用电警示牌。 2、部分施工人员未佩戴安全帽,安全防护用具随意丢弃,未统一放置。 3、施工现场无消防器材。 4、女儿墙过低部位未搭建安全防护网。 5、厂房爬梯无防护栏。				
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请于3天之内进行整改,并让监理进行复检。				
检查人	胡斌		施工项目部 签收人/日期	刘皓	
整改情况	已按要求全部整改。 附:整改问题照片, 整改负责人: 刘皓 日期 2017.12.30				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期 2017.12.30				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。


附：现场安全问题照片



部分施工人员未佩戴安全帽



安全防护用具随意丢弃, 未统一放置




周边过低女儿墙无安全防护栏




厂房爬梯无安全防护栏


附：现场安全问题整改照片



工人作业时安全措施防护到位



爬梯部位设置安全警示牌



临边女儿墙过低部位设置安全警示牌



现场施工地点设置安全警示标语