

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 009

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海亚泰建设集团有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.01.07                                                                                     | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对现场施工进行情况检查                                                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 1、 防雷接地网制作防腐不到位                                                                                |                 |                |
| 整改要求      | 1、 要求防雷接地网防腐到位                                                                                 |                 |                |
| 检查人       | 胡斌                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2018.1.7       |
| 整改情况      | 整改负责人: 2018.1.7 日期 2018.1.7                                                                    |                 |                |
| 复查意见      | 复查人: 胡斌 日期 2018.01.07                                                                          |                 |                |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。