

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-20171116

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 南京南瑞太阳能科技有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.11.16                                                                                     | 检查地点            | 爬梯焊接施工现场       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 对爬梯焊梯现场进行巡视检查。<br>2. 现场无焊梯一台。工人配合施工。                                                        |                 |                |
| 存在问题      | 现场临时用电接线不规范，材料堆放较混乱。                                                                           |                 |                |
| 整改要求      | 对现场材料堆放以及临时用电进行整改。                                                                             |                 |                |
| 检查人       | 张木                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 黄K、2017.11.16. |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：黄K 日期 2017.11.17                                                                  |                 |                |
| 复查意见      | 合格。<br>复查人：张木 日期 2017.11.17                                                                    |                 |                |