

监理检查记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-20171216

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.16	检查地点	A2 屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对 A2 屋面施工现场进行巡视检查； 2. A2 屋面现场进行桥梁安装。		
存在问题	现场桥梁拐角为 90°，不符合规范设计。		
整改要求	要求对其进行加大角处理。		
检查人	张和	施工项目部 签收人/日期	张和 2017.12.16
整改情况	已整改。 整改负责人：张和 日期 2017.12.17		
复查意见	合格。 复查人：张和 日期 2017.12.18		