

监理检查记录表

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：001

施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 6 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、部分脚手架上钢板未固定，存在安全隐患。 2、现场无消防器材。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	庞和平	施工项目部 签收人/日期	王迎凡
整改情况	整改完成 整改负责人：王迎凡 日期：2017.12.6		
复查意见	整改合格。 复查人：庞和平 日期：2017.12.6		

