

监理检查记录表

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：002

施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 5 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	6号厂房屋顶彩钢瓦、支架安装完成，组件开始安装		
存在问题	部分彩钢瓦固定螺栓未拧紧		
整改要求	松动的彩钢瓦全部拧紧，屋顶全部彩钢瓦施工完成后报监理验收		
检查人	庞和平	施工项目部 签收人/日期	J. 2017.12.5
整改情况	整改完成 整改负责人：王学军 日期：2017.12.6		
复查意见	整改合格 复查人：庞和平 日期：2017.12.6		

