

监理检查记录表

工程名称: 山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1号、2号厂房屋面支架安装完成, 组件开始安装。 1号、2号厂房屋面组件吊装完成。		
存在问题	部分组件电压块未压紧。		
整改要求	电压块未压紧处全部重新压紧, 并由施工单位自检后报监理单位验收。		
检查人	陈和平	施工项目部 签收人/日期	王印
整改情况	整改完成 整改负责人: 王印 日期: 2017.12.16		
复查意见	整改合格 复查人: 陈和平 日期: 2017.12.16		

