

监理检查记录表

工程名称: 山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 01 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 18号厂房屋面组件安装完成。 2. 13号厂房屋面桥架施工完成, 电缆敷设完成。 3. 一次设备、二次设备初次调试接线。 4. 西电变压器单母线接线。		
存在问题	1. 桥架在施工过程中发生扭曲。		
整改要求	平整桥架施工质量, 规范桥架安装, 整改。		
检查人	龙和平	施工项目部 签收人/日期	陈志刚 2018.1.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 陈志刚 日期: 2018.1.1		
复查意见	整改完成。 复查人: 龙和平 日期: 2018.1.1		

