

监理检查记录表

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：010

施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 23 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 5号厂房屋面4平方线接线，符合 2. 二次设备柜内接线。 3. 8号厂房屋面4平方线接线，符合 4. 8号厂房屋面4平方线接线，符合 5. 4号厂房屋面4平方线接线，符合		
存在问题	1. 接地扁铁间连接方法未采用焊接方法		
整改要求	严格按照施工质量验收规范整改		
检查人	陈和平	施工项目部 签收人/日期	吴敬
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：吴敬 日期：2018.1.23		
复查意见	整改合格 复查人：陈和平 日期：2018.1.23		

