

监理检查记录表

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：011

施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 2 月 1 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	春节放假前，与总包单位一起检查施工现场安全。 1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，扎实开展施工现场工作，开展大检查。 2. 对施工现场安全设施检查。 3. 施工现场文明控制 4. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 施工现场垃圾未及时清理。 2. 现场临时用电不规范，没有警示牌。 3. 对现场施工人员和机械未进行保护。 4. 施工人员和机械未佩戴安全带。		
整改要求	1. 现场垃圾应及时清理。 2. 临时用电应规范，要有警示牌。 3. 对现场施工人员和机械进行保护。 4. 施工人员和机械应佩戴安全带。		
检查人	施和平	施工项目部 签收人/日期	吴晨
整改情况	按照整改要求整改 整改负责人：吴晨 日期：2018.2.1		
复查意见	整改合格 复查人：施和平 日期：2018.2.1		

