

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	上海熠搜能源科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.04	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工现场偶尔有烟火进入现场 2、部分施工人员安全意识淡薄，施工过程中未佩戴防护措施 3、现场安全防护网脱落		
整改要求	1、禁止烟火进入现场，违者罚款 2、对工人进行安全交底 3、紧固安全防护网		
检查人	王琛	施工项目部 签收人/日期	路民 2017.12.04
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 路民 日期 2017.12.04		
复查意见	合格 复查人: 王琛 日期 2017.12.04		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。