

## 监 理 检 查 记 录 表

编号: 002

工程名称: 墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

|           |                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海熠搜能源科技股份有限公司                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.12.11                                                                                                  | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                         |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                |
| 存在问题      | 1、施工现场有工人携带烟火进入<br>2、施工现场人员未戴安全帽<br>3、采光带未设置警示标志                                                            |                 |                |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检。                                                                  |                 |                |
| 检查人       | 王琛                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | 路民 2017.12.11  |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 路民 日期 2017.12.11                                                                              |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改<br>复查人: 王琛 日期 2017.12.11                                                                             |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。