

监理检查记录表

工程名称: 长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-ZXXCL-001

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.5	检查地点	兴长2号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面支架安装情况: 支架安装符合设计要求		
存在问题	部分支架底部螺栓紧固不到位, 部分螺栓缺少弹垫		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导, 严格要求施工人员按规范操作		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.5
整改情况	螺栓紧固到位, 螺栓已补充 整改负责人: 冯雷 日期 2017.12.5		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.12.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建