监理检查记录表

工程名称:长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-ZXXCL-002

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工利	星监理有限公司
检查时间	2017.12.9	检查地点	兴长1号/	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
检查类型	□巡视	□定期	石车中	Ď.
施工及检查情况简述	检查屋面组件吊装情况。			
存在问题	组件吊装现	场较混乱,容易	引发安全事故	
整改要求	要求现场安全员及现场负责人,合理安排工作,有序分工,防止施工人员屋面集中分散材料而引发挤推情况,并重视立体交叉作业可能的危害性,防止施工人员被压伤,挤伤,碰伤及坠落等事故			
检查人	3佳君		施工项目部 签收人/日期	73高217.129
整改情况	己调整有序进行并发。			
复查意见	好会要求		9 To	日期 2017、13.9
		复:	_{查人:} 2佳君	_{日期} 。加加

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,"整改要求"中应注明监理通知单的编号,"整改情况"和"复检意见"可不填写。
 - 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 - 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。