

监理检查记录表

工程名称: 长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-ZXXCL-003

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.12	检查地点	兴长 1 号厂房屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对屋面组件安装质量进行检查		
存在问题	部分组件表面存在划痕, 组件有被踩踏的迹象		
整改要求	要求施工方加强技术交底, 组件表面不得堆放任何物品, 更不得通过身体任何部位挤压、撞击或踩踏组件表面, 防止对组件造成破坏而形成隐裂等影响后期电站发电效率		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.12
整改情况	已要求施工人员遵守施工纪律 整改负责人: 冯雷 日期 2017.12.12		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.12.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

