

监理检查记录表

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-FXWL-002

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.6	检查地点	室内设备基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查设备基础支模情况		
存在问题	使用模具有腐朽、扭裂、劈裂的材料, 不符合规范要求		
整改要求	要求现场施工人员模具支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料, 木楔要钉牢, 并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.6
整改情况	已完成整改 整改负责人: 冯雷 日期: 2017.12.6		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期: 2017.12.6		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

