

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-FXWL-007

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.23	检查地点	1 号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面电缆敷设及汇流箱接线、M4 对接情况		
存在问题	部分桥架内电缆、汇流箱排线混乱，无规则		
整改要求	要求现场施工人员对桥架内电缆、汇流箱排线进行整理排序绑扎，做到井然有序，并留有余量；公母头对接注意安全，不得用裸露身体部位接触金属部分，防止意外触电。		
检查人	张晓雄	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.23
整改情况	已完成整改 整改负责人: 冯雷 日期 2017.12.23		
复查意见	符合要求 复查人: 张晓雄 日期 2017.12.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建