

监理检查记录表

工程名称:长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号:ZHJL-KLBZ-005

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.12	检查地点	1号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装情况		
存在问题	组件排列有偏差,不能保持一条直线		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导,严格要求施工人员按规范操作,对同列不能形成一条直线的方阵进行位置调整		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.12
整改情况	已完成整改 整改负责人: 冯雷 日期 2017.12.12		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.12.12		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建