

监理检查记录表

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-KLBZ-008

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.23	检查地点	1号厂房屋面
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面电缆敷设及汇流箱接线、M4 对接情况		
存在问题	部分桥架内电缆、汇流箱排线混乱, 无规则		
整改要求	要求现场施工人员对桥架内电缆、汇流箱排线进行整理排序绑扎, 做到井然有序, 并留有余量; 公母头对接注意安全, 不得用裸露身体部位接触金属部分, 防止意外触电。		
检查人	张晓雄	施工项目部 签收人/日期	冯霞 2017.12.23
整改情况	已完成整改。 整改负责人: 冯霞 日期 2017.12.23		
复查意见	符合要求 复查人: 张晓雄 日期 2017.12.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

