

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：YXYD-ZHJL-JCJL-002

施工单位	上海艾能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017.12.20	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.智能复合厂屋顶支架安装。 2 支架安装进行专项检查。		
存在问题	1.部分支架与支墩连接螺栓未紧固。 2.部分支架檩条平整度不符合规范要求。 3.部分檩条连接处未仅靠，有空隙。		
整改要求	严格按照编号为“YXYD-ZHJL-JLTZ-001”的监理通知单的要求进行整改。		
检查人	李万忠	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人：(李万忠) 日期：17.12.24日		
复查意见	经复查整改合格 复查人：(李万忠) 日期：2017.12.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。