

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编 号: YXYD-ZHJL-JCJL-005

施工单位	上海艾能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.01.02	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日对施工现场巡检, 发现如下问题。		
存在问题	1. 组件安装不规范, 同组及相邻边缘高差超出规范要求		
整改要求	要求总包单位按照监理部下发的编号为 YXYD-ZHJL-JLTZ-004 的监理通知单要求进行整改。		
检查人	李万忠	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 李万忠 日期: 18.1.16		
复查意见	符合整改要求 复查人: 李万忠 日期: 18.1.16		