

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 001

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.12	检查地点	2号厂房顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工: 支架安装		
存在问题	有2人未戴安全帽 支架包装袋未集中堆放及清理。 已下发联系单		
整改要求	立即要求未戴安全帽的施工人員离开厂房屋顶 戴好安全帽后,再上屋顶施工。 支架包装袋要集中堆放,下班时带走清理现场垃圾		
检查人	崔元印 1.建龙	施工项目部 签收人/日期	1.建龙 2017.12.12
整改情况	已整改 整改负责人: 1.建龙 2017.12.12		
复查意见	复查合格 复查人: 崔元印 2017.12.12 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。