

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 003

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.29	检查地点	1#2#厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装完成, 准备装组件, 进行支架全面检查。		
存在问题	1. 部分螺栓松动 未紧固到位。 2. 支架东西向不顺直 需要调整。 3. 现场垃圾未清理干净。		
整改要求	全面排查所有支架螺栓。 调整支架顺直度。 打扫现场的垃圾		
检查人	魏少卿 孟祥来	施工项目部 签收人/日期	1. 魏少卿 2017.12.29
整改情况	当天已完成全面排查整改。 整改负责人: 魏少卿 2017.12.29		
复查意见	复查人: 魏少卿 2017.12.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。