

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 007

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程有限公司
检查时间	2018.01.13	检查地点	厂房屋顶及施工场所
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工内容: 组件安装 汇流箱安装 安全专项检查		
存在问题	1. 屋顶女儿墙及屋面女儿墙高度未达到临边防护高度要求, 未悬挂标识标牌警示。 2. 屋面施工通道跨米光带处未用托盘铺设, 有人行走时易发生坠落。		
整改要求	1. 悬挂长条彩旗在临边女儿墙高处, 符合高度要求的设置。 2. 施工便道跨米光带处设置托盘。		
检查人	李元坤	施工项目部 签收人/日期	卜建龙 2018.01.13
整改情况	已悬挂彩旗 通道跨米光带处已设托盘 整改负责人: 卜建龙 2018.01.14		
复查意见	合格 复查人: 李元坤 2018.01.14 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。