

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 009

施工单位	山东九朗电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.27		检查地点	1# 2# 厂房屋顶及土建部分	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1# 厂房屋顶组件散料 2# 厂房屋顶 4平方电缆敷设 设备围栏开始制作。				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	姜元帅			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。