

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 6/0

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.02.03	检查地点	4# 2# 厂房屋顶, 厂内道路材料存放处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1# 厂房屋顶组件安装 1# 厂房屋顶桥架安装 1# 厂房屋顶电缆敷设。		
存在问题	厂内道路上材料未分类摆放。 废弃包装未及时清理。		
整改要求	材料分类集中摆放。 产生的废弃包装及时清理。		
检查人	姜元帅	施工项目部 签收人/日期	1. 建龙 2018.02.03
整改情况	已按整改要求整改。 整改负责人: 1. 建龙 2018.02.03		
复查意见	整改合格 复查人: 姜元帅 2018.02.03		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。