

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 011

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.02.08	检查地点	施工现场全部
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	整理现场, 做好暂停施工前的材料整理, 排查隐患工作.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	魏帅 2018.02.08	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。