

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 012

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.03.05	检查地点	1# 2# 厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	土建队进行设备围栏安装.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	姜元坤 2018.03.05	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。