

监理检查记录表

工程名称: 山东莱德管业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LDGY-001

施工单位	山东金科电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 21 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 安全体系及实施检查 现场安全文明控制 现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、吊运组件未搭建专用的卸货平台 2、个别工人未佩戴安全帽 3、屋面有烟头 4、材料吊运吊臂周围未进行安全警示。 5、新入场员工未进行安全教育		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	刘朋	施工项目部 签收人/日期	杨昌亮
整改情况	整改负责人： 杨昌亮 日期：2017.12.21		
复查意见	复查人： 刘朋 日期：2017.12.21		