



监理检查记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目
 编号：016

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年01月18日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展冬季施工安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、焊机水塘内施工未穿戴绝缘装备，焊机未接地。 2、部分施工人员安全帽佩戴不规范，未系帽带。 3、施工现场未配备消防器材。 4、登高作业未系安全绳。 5、临时电缆未架空，存在车辆碾压情况。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人：  日期：2018.1.19		
复查意见	复查人：  日期：2018.1.19		